LAUDO TÉCNICO DE VISTORIAS
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0019/2026

Pelo presente instrumento, declaramos que a empresa abaixo mencionada, submetida aos procedimentos de avaliação previstos no edital, abrangendo: avaliação veicular interna, avaliação de conformidade da capacidade dos veículos e inspeção veicular realizada pela empresa INSPEVIDE. Após a análise dos resultados obtidos, declara-se que a empresa está **APTA** a atender às exigências estabelecidas para a prestação dos serviços de transporte escolar.

RAFAEL JOSE BODANESE ORSO LTDA CNPJ nº 27.050.391/0001-05		
LOTE	**DESCRIÇÃO**	**OBSERVAÇÃO**
3	Linha Nº 03 – Saída da Escola Santos Anjos, seguindo para a linha Pedreira, Vila Campolim, Ipomeia, Linha Milan, seguindo para a Linha Gramados, Moresco (Coopervil) e finalizando na linha Moresco.	**APTO**
4	Linha Nº 04 – Saída da Escola Santos Anjos, seguindo para a linha Santo Antônio, retornando para a linha Retiro Saudoso, linha Lageadinho, linha Salto Rio das Pedras e finalizando na linha Vista Alegre.	**APTO**

ANÁLISE FINAL
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0019/2026

Após a realização dos procedimentos de avaliação previstos no edital para a contratação de serviços de transporte escolar, a Secretaria Municipal de Educação manifesta-se quanto à empresa RAFAEL JOSÉ BODANESE ORSO LTDA, CNPJ 27.050.391/0001-05. Foi submetida à avaliação veicular interna, à verificação de conformidade da capacidade dos veículos e à inspeção técnica realizada pela empresa INSPEVIDE.

Após análise, constatou-se que os veículos apresentados pela empresa atende integralmente às exigências estabelecidas no edital e encontram-se em conformidade com o Termo de Referência, apresentando condições adequadas de conservação, segurança, identificação visual, capacidade e funcionamento, estando aptos a garantir o transporte escolar de forma segura e eficiente.

Diante do exposto, esta Secretaria declara aprovadas as avaliações realizadas, considerando a empresa apta à prestação dos serviços de transporte escolar, uma vez que cumpriu plenamente os critérios técnicos e legais estabelecidos. Eventuais adequações identificadas durante o processo foram devidamente atendidas, sem acarretar qualquer prejuízo à qualidade do serviço ou ônus adicional ao Município.

Rio das Antas, 20 de março de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MIRIAM ELISE NEITZKE
Data: 20/03/2026 15:48:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Miriam Elise Neitzke
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

ANEXO II

AVALIAÇÃO VEICULAR INTERNA

EMPRESA:	RAFAEL JOSÉ BODANESE ORSO LTDA
CNPJ:	27.050.391.0001-05
RESPONSÁVEL LEGAL:	RAFAEL J.B. ORSO
PLACA DO VEÍCULO:	KZR-6589
ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO:	2006/2006
TIPO DE VEÍCULO: (X) Ônibus	46 POLTRONAS

Itens (todos os veículos)	Conforme	Não Conforme	Observações
Documentos do veículo	✓		
Cintos de segurança	✓		
Lataria do veículo	✓		
Condições de segurança: Pisca alerta, sinaleiras, etc.	✓		
Pneus (X) novos (X) recapados	✓		(DIANTEIROS NOVOS)
Tacógrafo	✓		
Alarme sonoro de marcha ré	✓		
Pintura de faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura	✓		
Extintor de Incêndio (verificar validade da recarga, do casco e a pressão)	✓		
Estado de conservação e limpeza do veículo	✓		
Itens (veículos que não se enquadrem no item 5.15 do Termo de referência)	✓		
Janelas, portas (acesso em geral)	✓		
Saídas de emergência c/ identificação	✓		
para-brisa, retrovisores e outros	✓		
Assentos e encosto, assoalho, iluminação interna e outros	✓		
Condições mecânicas (freios, motor, caixa e outros)	✓		

Data da avaliação: 18/03/2026

Local da avaliação: RIO DAS ANTAS - SC

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/12/2025 10:48 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pbda2903853698

ANEXO IV

AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE CAPACIDADE DOS VEÍCULOS

EMPRESA: RAFAEL JOSÉ BODANESE ORSO LTDA	CNPJ: 27050391000105
RESPONSÁVEL LEGAL: RAFAEL J. B. ORSO	
PREGÃO:	ITEM:
PLACA DO VEÍCULO: KZR-6589	
CAPACIDADE OFICIAL DO DOCUMENTO: 46	TIPO VEÍCULO: (X) Ônibus
CAPACIDADE EXIGIDA NO EDITAL: 40	CAPACIDADE ATESTADA: 46
JUSTIFICATIVA:	
DATA AVALIAÇÃO: 18/03/2026	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 09/12/2026 10:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pbda290365698

DETRANSC

SANTA CATARINA

VEICULAR LTDA - ME
CNPJ: 08.953.025/0001-11
R ALBERTO GRANDO, 1884
CEP: 89560-000 / VIDEIRA - SC

ACOI
AC OI
Associação Catarinense dos Organismos de Inspeção

CERTIFICADO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR (CSIVE)

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000045640-30

VEICULO APROVADO

RAFAEL JOSE BODANESE ORSO — 04521322905

RUA DAS PALMEIRAS CENTRO RIO DAS ANTAS SC / 89550000

PASSAGEIRO / ONIBUS		Transporte Escolar		
M.BENZ/MPOLO TORINO GVU		BRANCA	2006/2006	
KZR6589	9BM3840786B472017	Diesel	218	0
9,40	16,00	17,00	46	00880689650

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA - LATERAL



PLACA



PANORAMICA



O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço para a qual o organismo de inspeção emissor deste documento;

O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta.

VEICULO INSPECIONADO E APROVADO PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES, DE ACORDO COM ART. 136 DA LEI N. 9503 DE 23/09/1997.

29/01/2026 — 29/07/2026

ALESSANDRO SCHAFFRATH - 06473942947
CFT: 2511028492

Alessandro Schaffrath
Inspetor Técnico
CFT 2511028492

RAFAEL ROLIM PIRES - 00537885080
Crea: 2504646607

Rafael Rolim Pires
Engº Mecânico
CREA 094629-0 CIA 048

ACOI
Associação Catarinense dos Organismos de Inspeção

INSPEVIDE INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR LTDA - ME
CNPJ: 08.953.025/0001-11
R ALBERTO GRANDO, 1884
CEP: 89560-000 / VIDEIRA - SC
TEL: 35661329
EMAIL: inspevidevideira@gmail.com

NÚMERO DO LAUDO
000045640-30

ORDEM DE SERVIÇO
22.836

RESULTADOS DOS ENSAIOS DA LINHA DE INSPEÇÃO MECANIZADAS



NUMERAÇÃO DO CHASSI



INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE TRASEIRA PARA A PARTE FRONTAL



INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



EXTINTOR DE INCÊNDIO



TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	**GRUPO 6**
GRUPO 2	ALINHAMENTO DE RODAS
PÁRA-CHOQUES	VOLANTE E COLUNA
ESPELHOS E RETROVISORES	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS	ARTICULAÇÕES
PÁRA-SOL	SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA
VELOCÍMETRO	ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
BUZINA	**GRUPO 7**
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS DE REGULAGEM
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS LIMITADORES
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
VIDROS	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
GRUPO 3	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
LANTERNAS	**GRUPO 8**
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
RETRORREFLETORES	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
GRUPO 4	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS AUXILIARES	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRAISEIRA	**GRUPO 9**
LUZES DO PAINEL	PORTAS E TAMPAS
GRUPO 5	VIDROS E JANELAS
FREIOS DE SERVIÇO	BANCOS
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
COMANDOS	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
SERVOFREIO	CARROÇARIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO	

ANEXO II

AVALIAÇÃO VEICULAR INTERNA

EMPRESA:	RAFAEL JOSÉ BODANESE ORSO LTDA
CNPJ:	27.050.391.0001-05
RESPONSÁVEL LEGAL:	RAFAEL J. B. ORSO
PLACA DO VEÍCULO:	KXD-5D95
ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO:	2012/2012
TIPO DE VEÍCULO: (X) **Ônibus**	42 POLTRONAS

Itens (todos os veículos)	Conforme	Não Conforme	Observações
Documentos do veículo	✓		
Cintos de segurança	✓		
Lataria do veículo	✓		
Condições de segurança: Pisca alerta, sinaleiras, etc.	✓		
Pneus (X) novos (X) recapados	✓		(DIANTEIROS NOVOS)
Tacógrafo	✓		
Alarme sonoro de marcha ré	✓		
Pintura de faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura	✓		
Extintor de Incêndio (verificar validade da recarga, do casco e a pressão)	✓		
Estado de conservação e limpeza do veículo	✓		
Itens (veículos que não se enquadrem no item 5.15 do Termo de referência)	✓		
Janelas, portas (acesso em geral)	✓		
Saídas de emergência c/ identificação	✓		
para-brisa, retrovisores e outros	✓		
Assentos e encosto, assoalho, iluminação interna e outros	✓		
Condições mecânicas (freios, motor, caixa e outros)	✓		

Data da avaliação: 18 / 03 / 2026

Local da avaliação: RIO DAS ANTAS - SC

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 09/12/2025 10:48:03.00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pbda2903853698

ANEXO IV

AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE CAPACIDADE DOS VEÍCULOS

EMPRESA: RAFAEL JOSÉ BODANESE ORSO LTDA	CNPJ: 27050391/0001-05
RESPONSÁVEL LEGAL: RAFAEL J. B. ORSO LTDA.	
PREGÃO:	ITEM:
PLACA DO VEÍCULO: KXD-5D95	
CAPACIDADE OFICIAL DO DOCUMENTO: 42	TIPO VEÍCULO: (X) Ônibus
CAPACIDADE EXIGIDA NO EDITAL: 40	CAPACIDADE ATESTADA: 42
JUSTIFICATIVA:	
DATA AVALIAÇÃO: 18/03/2026	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 09/12/2025 10:48:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pbda2903853698

DETRANSC SANTA CATARINA

VEICULAR LTDA - ME
CNPJ: 08.953.025/0001-11
R ALBERTO GRANDO, 1884
CEP: 89560-000 / VIDEIRA - SC

ACOI
Associação Catarinense dos Organismos de Inspeção

CERTIFICADO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR (CSIVE)

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000045420-61

VEICULO APROVADO

RAFAEL JOSE BODANESE ORSO — 04521322905

RUA DAS PALMEIRAS CENTRO RIO DAS ANTAS SC / 89550000

PASSAGEIRO / ONIBUS		Transporte Escolar			
M.BENZ/MPOLO VIALE U		BRANCA		2011/2012	
KXD5D95	9BM384078CB829664	Diesel		218	0
9,92	16,00	16,00	42		00458637718

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA - LATERAL



PLACA



PANORAMICA



O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço para a qual o organismo de inspeção emissor deste documento;

O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta.

VEICULO INSPECIONADO E APROVADO PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES, DE ACORDO COM ART. 136 DA LEI N. 9503 DE 23/09/1997.

27/01/2026 — 27/07/2026

Fagner Strauss - 10137679939
CFT: 101.376.799-39

Fagner Strauss
CFT 10137679939

RAFAEL ROLIM PIRES - 00537885080
Crea: 2504646607

Rafael Rolim Pires
Engº Mecânico
CREA 084629-0 OIA 348

INSPEVIDE INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR LTDA - ME
CNPJ: 08.953.025/0001-11
R ALBERTO GRANDO, 1884
CEP: 89560-000 / VIDEIRA - SC
TEL: 35661329
EMAIL: inspevidevideira@gmail.com

NÚMERO DO LAUDO
000045420-61

ORDEM DE SERVIÇO
22.825

RESULTADOS DOS ENSAIOS DA LINHA DE INSPEÇÃO MECANIZADAS



NUMERAÇÃO DO CHASSI



INTERIOR DO VEICULO, RETIRADA DA PARTE TRASEIRA PARA A PARTE FRONTAL



INTERIOR DO VEICULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEICULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEICULO



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



EXTINTOR DE INCÊNDIO



TESTES DE REALIZAÇAO OBRIGATORIA

GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	**GRUPO 6**
GRUPO 2	ALINHAMENTO DE RODAS
PÁRA-CHOQUES	VOLANTE E COLUNA
ESPELHOS E RETROVISORES	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS	ARTICULAÇÕES
PÁRA-SOL	SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA
VELOCÍMETRO	ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
BUZINA	**GRUPO 7**
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS DE REGULAGEM
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS LIMITADORES
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
VIDROS	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
GRUPO 3	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
LANTERNAS	**GRUPO 8**
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
RETRORREFLETORES	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
GRUPO 4	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS AUXILIARES	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRAISEIRA	**GRUPO 9**
LUZES DO PAINEL	PORTAS E TAMPAS
GRUPO 5	VIDROS E JANELAS
FREIOS DE SERVIÇO	BANCOS
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
COMANDOS	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
SERVOFREIO	CARROÇARIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO	